



ประกาศ อบต.หัวโทน

เรื่อง ผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ตำบลหัวโทน

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน ได้ดำเนินการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในชุมชน ซึ่งน้ำเสียผ่านการนำไปใช้ประโยชน์ในกิจกรรมต่างๆ เช่น ครีวเรือน เกษตรกรรม น้ำเสียจึงมีส่วนประกอบต่างๆ ที่มาจากกิจกรรมที่เป็นแหล่งกำเนิดของปะปนอยู่ในของเหลว ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีหน้าที่รวบรวมแบบบันทึกหรือรายงานผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของเจ้าของ หรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ตามมาตรา ๘๐ พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน จึงขอสรุปรายงานผลการตรวจสอบสภาพปัญหาน้ำเสียในชุมชนจากการสำรวจไม่พบปัญหาน้ำเสียในแหล่งชุมชน สืบเนื่องจาก ประชาชนส่วนมากระบายน้ำเสียลงพื้นที่ว่างเปล่าและพื้นที่เกษตร เช่น การปลูกผักสวนครัว เป็นต้น

ประกาศ ณ วันที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายไพรัช เลิศพันธ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน

ฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสียในตำบลหัวโทน

พื้นที่ที่ประสบ ปัญหา	สาเหตุของน้ำเสีย						
	น้ำเสียจากบ้าน ร้านค้าและอาคาร	น้ำเสียจาก โรง	ปุ๋ยที่ใช้ในการเกษตร	ผิวดินที่ พังทลาย	การเลี้ยงปศุ สัตว์	ไฟฟ้า	การใช้ที่ดินที่ ขาดการ ควบคุม
๑.	-	-	-	-	-	-	-
๒.	-	-	-	-	-	-	-
๓.	-	-	-	-	-	-	-
๔.	-	-	-	-	-	-	-
๕.	-	-	-	-	-	-	-
๖.	-	-	-	-	-	-	-
๗.	-	-	-	-	-	-	-
๘.	-	-	-	-	-	-	-
๙.	-	-	-	-	-	-	-
๑๐.	-	-	-	-	-	-	-
๑๑.	-	-	-	-	-	-	-
๑๒.	-	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ / พบน้ำเสีย