



ประกาศ อบต.หัวโทน

เรื่อง ผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ตำบลหัวโทน

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน ได้ดำเนินการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในชุมชน ซึ่งน้ำเสียผ่านการนำไปใช้ประโยชน์ในกิจกรรมต่างๆ เช่น คร้วเรือน เกษตรกรรม น้ำเสียจึงมีส่วนประกอบต่างๆ ที่มาจากกิจกรรมที่เป็นแหล่งกำเนิดของปะปนอยู่ในของเหลว ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีหน้าที่รวบรวมแบบบันทึกหรือรายงานผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของเจ้าของ หรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ตามมาตรา ๘๐ พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน จึงขอสรุปรายงานผลการตรวจสอบสภาพปัญหาน้ำเสียในชุมชนจากการสำรวจไม่พบปัญหาน้ำเสียในแหล่งชุมชน สืบเนื่องจาก ประชาชนส่วนมากระบายน้ำเสียลงพื้นที่ว่างเปล่าและพื้นที่เกษตร เช่น การปลูกผักสวนครัว เป็นต้น

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายไพรัช เลิศพันธ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน (สำนักปลัด)

ที่วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน (ผ่านปลัด อบต.)

เรื่องเดิม

ตามพรบ.ส่งเสริมและรักษาสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๘๐ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ซึ่งมีระบบบำบัดอากาศเสีย อุปกรณ์หรือเครื่องมือสำหรับควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียหรือมลพิษอื่น ระบบบำบัดน้ำเสีย หรือระบบกำจัดของเสีย ตามมาตรา ๖๘ หรือ ๗๐ เป็นของตนเอง มีหน้าที่ต้องเก็บสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบหรืออุปกรณ์ การเก็บสถิติข้อมูลการจดบันทึกรายละเอียดและรายงานให้ทำตามหลักเกณฑ์กับวิธีการและแบบที่กำหนดในกฎกระทรวง

ข้อเท็จจริง

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน ได้ดำเนินการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ จากการสำรวจไม่พบปัญหาน้ำเสียในแหล่งชุมชน สืบเนื่องจาก ประชาชนส่วนมากระบายน้ำเสียลงพื้นที่ว่างเปล่า และพื้นที่เกษตร เช่น การปลูกผักสวนครัว มีการจัดการน้ำเสียในครัวเรือนและมีการจัดวางท่อระบายน้ำเสียที่ดี จึงไม่ส่งผลกระทบต่อแหล่งน้ำพื้นที่

ข้อพิจารณา/เสนอ

เพื่อโปรดทราบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(นางสาวพรทิพย์ เกษามา)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป รักษาราชการแทน

หัวหน้าสำนักปลัด



(นายสุทัศน์ แวงหินกอง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน



(นายศิริพงษ์ บุตรฮาด)

ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร



(นายไพรัช เลิศพันธ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน

ฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสียในตำบลหัวโทน

พื้นที่ที่ประสบ ปัญหา	สาเหตุของน้ำเสีย						
	น้ำเสียจากบ้าน ร้านค้าและอาคาร	น้ำเสียจาก โรงงาน	ปุ๋ยที่ใช้ในการเกษตร	ผิวดินที่ พังทลาย	การเลี้ยงปศุ สัตว์	ไฟฟ้า	การใช้ที่ดินที่ ขาดการ ควบคุม
๑.	-	-	-	-	-	-	-
๒.	-	-	-	-	-	-	-
๓.	-	-	-	-	-	-	-
๔.	-	-	-	-	-	-	-
๕.	-	-	-	-	-	-	-
๖.	-	-	-	-	-	-	-
๗.	-	-	-	-	-	-	-
๘.	-	-	-	-	-	-	-
๙.	-	-	-	-	-	-	-
๑๐.	-	-	-	-	-	-	-
๑๑.	-	-	-	-	-	-	-
๑๒.	-	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ / พบน้ำเสีย
- ไม่พบน้ำเสีย